

Nach dem Firmware-Update stürzt mein XYZ-0815 beim Einschalten häufig ab

Dienstag, 19. September 2006

witzig...

Nach dem Firmware-Update stürzt mein XYZ-0815 beim Einschalten häufig ab

Sollte die Software Ihres XYZ-0815 nach dem Firmware-Update häufiger beim Einschalten beziehungsweise bei der PIN-Code Eingabe abstürzen, lässt sich diese Problem in der Regel durch einen "schnellen" Soft-Reset (zurücksetzen auf Werkseinstellungen) beheben. Bei einem "schnellen" Soft-Reset ist es notwendig die aufeinander folgenden Schritte schnell durchzuführen. Nachfolgende wird Ihnen beschrieben wie Sie einen "schnellen" Soft-Reset durchführen:

Achtung! Durch den Soft-Reset gehen alle Daten und Einstellungen auf Ihrem XYZ-0815 verloren. Ihre gesamten Nachrichten und Kontakte werden unwiederbringlich gelöscht!

1. Schritt:

Schalten Sie Ihr XYZ-0815 ein.

2. Schritt:

Geben Sie schnell Ihren PIN-Code ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der [ENTER] Taste.

3. Schritt:

Gehen Sie direkt und schnell in den Menüpunkt [Einstellungen]

[Gerät]

[Gerät zurücksetzen] und drücken Sie die [ENTER]

Taste. Mein XYZ-0815 reagiert auf keine Eingabe mehr Sollten Sie das Problem haben, dass Ihr XYZ-0815 auf absolut keine Eingaben mehr reagiert, hat Ihr XYZ-0815 wahrscheinlich einen Softwareabsturz. Dieses Problem lässt sich in der Regel durch die Entnahme und das erneute Einlegen des Akkus beheben. Sollte dies nicht die gewünschte Wirkung

erzielen, verbinden Sie bitte Ihr 1 XYZ-0815 mit dem Ladegerät, durch das Auslösen des Ladevorgang, sollte Ihr XYZ-0815 nun wieder problemlos funktionieren.Hard-Reset

Nachfolgend wird Ihnen beschrieben wie Sie mit Ihrem XYZ-0815 einen Hard-Reset durchführen.

Achtung! Durch

den Hard-Reset gehen alle Daten und Einstellungen auf Ihrem XYZ-0815 verloren. Ihre gesamten Nachrichten und Kontakte werden unwiederbringlich gelöscht!

1. Schritt:	Schalten Sie zunächst Ihre XYZ-0815 über die [AN/AUS] Taste aus.
2. Schritt:	Nachdem Sie Ihr XYZ-0815 ausgeschaltet haben, drücken Sie gleichzeitig die R und [AN/AUS] Taste.
3. Schritt:	Tippen Sie nun zügig über das Tastenfeld die Tasten Z, E, S und drücken Sie die [ENTER] Taste.
4. Schritt:	Der Hard-Reset des XYZ-0815 wird ausgeführt.
5. Schritt:	Schalten Sie Ihr XYZ-0815 wieder ein. Nach dem Neustart wird der Installationsassistent automatisch gestartet und Sie können Ihr XYZ-0815 neu einrichten.

Fazit: Ein echtes Qualitätsprodukt..

Wer weiss, um welches Produkt es sich handelt... ich muss fairerweise gestehen, dass ich bisher (1 Monat) noch keine der genannten Prozeduren durchführen musste, um das Teil wieder zum laufen zu bekommen. Einmal Batterie entnehmen (kein Datenverlust), und ein paarmal (ca. 10) hat er selbst einen Softreset durchgeführt. Auch ohne Datenverlust. Der Browser ist noch etwas Buggy...

Ich war nur etwas belustigt, ob der diversen Resetmöglichkeiten :)